

楚雄彝族自治州工业和信息化委员会

事 故 通 报

2018 年 12 月 11 日 4 时 10 分，大理州祥云县正锦煤矿副井维修扩巷过程中发生一起顶板事故，造成 2 人死亡，该矿为 4 改 15 万吨建设矿井。

事故的初步原因：一是带班领导未认真履职，带班过程不尽职尽职；二是编制的作业规程无针对性；三是顶板管理不到位，空顶作业；四是未组织全体入井人员认真学习作业规程和安全技术措施。

事故吸取的教训：一是要对煤矿各风险点认真分析，及时化解存在风险；二是要认真落实“八定措施”；三是要加强现场管理，特别是顶板管理；四是要检查对照作业规程，结合实际，认真编制有针对性的作业规程和安全技术措施并组织学习。

全州各煤矿企业要深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任，认真制定并落实维修作业安全技术措施，加强临时支护，及时敲帮问顶消除隐患；严格矿领导下井带班制度，强化现场管理和作业组织，切实落实“八定措施”要求，严禁违章指挥、违章作业。

各煤矿企业要有针对性的立即开展一次安全大检查，及时

整治消除安全隐患。各级各部门要进一步压实责任，深入开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动，认真抓好事故风险分析研判和风险管控，切实盯住、管住，严防事故发生，确保岁末年初全州煤矿安全生产形势平稳。

